

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年6月14日

リコール届出番号	外-2863		リコール開始日：令和元年6月14日		
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン 株式会社 代表取締役 野田一夫		(製作国：イギリス) (製作者名：トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先：03-6453-9810)		
不具合部位（部品名）	電気装置(サブハーネスガイド)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フェアリングキットに含まれるイグニッションスイッチにおいて、サブハーネスガイドの形状が不適切なため、ハンドルを左右に切った際、サブハーネスが引っ張られるものがある。そのため、当該ハーネス内の配線が断線し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、フェアリングキットの装着の有無を確認し、フェアリングキットが装着してある場合は、サブハーネスガイドを対策品に交換する。				
不具合件数	4件	事故の有無	無し		
発見の動機	メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者：ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>● 対策実施済車には、ステアリングステム部に外-2863 のステッカーを貼付する。</li> </ul>				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	EBL-HJ1200	「スラクストン」	SMTDAD71H4G757193 ～ SMTDAD71H4J842524 平成28年3月16日～平成29年6月2日	77	
		「スラクストンR」	SMTDAD72H4G747514 ～ SMTDAD72H4J843570 平成28年3月5日～平成29年6月6日	273	
	2BL-DHJ1200	「スラクストン」	SMTDAD71H4J841191 ～ SMTDAD71H4J874976 平成29年3月16日～平成30年1月11日	6	
		「スラクストンR」	SMTDAD72H4J844085 ～ SMTDAD72H4K920797 平成29年6月8日～平成30年10月23日	125	
(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体範囲) 平成28年3月5日～平成30年10月23日	(計481台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。