




改善箇所説明図



車いす乗降用スロープ装着車において、後輪ブレーキ配管の配索設計が不適切なため、当該配管が誤って配索されている。そのため、旋回時などに車両が横滑りした際に横滑り防止装置が正しく機能せず、最悪の場合、走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、後輪ブレーキ配管を対策品に交換する。

注：  は、交換部品を示す。

識別：ID プレートに緑色又は銀色のシールを貼付する。