

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年6月27日

リコール届出番号	4528	リコール開始日	令和元年6月28日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	交換修理用の運転者席側SRSエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、環境温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、運転者席側SRSエアバッグのインフレーターを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	取引先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4528のステッカーを貼付する。 			

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-GD1	「フィット」	GD1-2108020～GD1-2443961 平成16年6月23日～平成19年9月28日	68	
	DBA-GD2		GD2-1807486～GD2-1812531 平成16年12月17日～平成17年3月24日	4	
	CBA-GD3		GD3-1907605～GD3-1926115 平成16年9月16日～平成17年9月6日	15	
	DBA-GD3		GD3-2000836～GD3-2014452 平成17年12月20日～平成19年2月6日	2	
	CBA-GD4		GD4-1802671 平成17年3月31日	1	
	DBA-GE6		GE6-1005192～GE6-3205420 平成19年11月5日～平成25年7月5日	103	
	DBA-GE7		GE7-1001019～GE7-1507140 平成19年11月6日～平成23年10月10日	10	
	DBA-GE8		GE8-1001421～GE8-1704785 平成19年11月5日～平成24年11月28日	24	
	DBA-GE9		GE9-1500263～GE9-1500369 平成22年11月12日～平成22年12月10日	2	
	DAA-GP1		GP1-1000539～GP1-1237759 平成22年9月8日～平成25年4月4日	53	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DAA-GP4	「フィット」	GP4-1005736 平成24年8月31日	1	
	DBA-RN6	「ストリーム」	RN6-1005114～RN6-3202956 平成18年8月4日～平成25年7月19日	55	
	DBA-RN7		RN7-1005887～RN7-3100387 平成19年8月30日～平成21年10月2日	4	
	DBA-RN8		RN8-1002254～RN8-3201200 平成18年8月11日～平成25年11月27日	23	
	DBA-RN9		RN9-1000413～RN9-1001318 平成18年8月24日～平成18年12月13日	2	
	DBA-GG7		「フィット シャトル」	GG7-3000303～GG7-3201584 平成23年5月30日～平成26年3月25日	4
	DBA-GG8	GG8-3000567～GG8-3001147 平成23年10月7日～平成23年11月25日		2	
	DAA-GP2	GP2-1001288～GP2-3218297 平成23年3月7日～平成27年3月3日		70	
	DBA-RE3	「CR-V」	RE3-1000065～RE3-1304076 平成18年9月27日～平成23年9月27日	23	
	DBA-RE4		RE4-1000042～RE4-1302635 平成18年8月28日～平成22年11月30日	47	
	DBA-JE1	「ゼスト」 「ゼスト スパーク」	JE1-1013688～JE1-2302130 平成18年3月22日～平成23年7月30日	59	
	DBA-JE1改		JE1-8000018 平成18年4月14日	1	車いす 仕様車
	CBA-JE2		JE2-1010210～JE2-1302483 平成18年12月15日～平成22年8月19日	4	
	DAA-ZE2	「インサイト」	ZE2-1106356～ZE2-1500141 平成21年2月6日～平成25年6月19日	37	
	DAA-ZE3	「インサイト エクス クルーシブ」	ZE3-1000011～ZE3-1001675 平成23年11月2日～平成24年1月13日	3	
	DBA-RR1	「エリシオン」 「エリシオン プレステージ」	RR1-1002850～RR1-1217810 平成16年5月28日～平成20年10月27日	21	
	DBA-RR2		RR2-1002530～RR2-1201752 平成16年11月5日～平成20年2月26日	4	
	DBA-RR3	「エリシオン」	RR3-1000642～RR3-1200788 平成16年4月21日～平成19年5月11日	9	
	DBA-RR4		RR4-1000389～RR4-1002015 平成16年6月28日～平成16年11月5日	3	
	DBA-RR5	「エリシオン プレステージ」	RR5-1004707 平成20年3月24日	1	
	LA-JD1	「ザッツ」	JD1-1011058～JD1-2009337 平成14年3月26日～平成15年12月17日	15	
	ABA-JD1		JD1-1104127～JD1-2101998 平成16年9月3日～平成19年2月12日	12	
	LA-JD2		JD2-2002362 平成15年4月11日	1	
ABA-JD2	JD2-1106070 平成17年12月12日		1		
DBA-RG1	「ステップ ワゴン」		RG1-1006414～RG1-1350394 平成17年6月6日～平成21年3月13日	19	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-RG2	「ステップ ワゴン」	RG2-1012382～RG2-1303289 平成18年3月21日～平成19年3月14日	3	
	DBA-RG4	「ステップ ワゴン スパーダ」	RG4-1300041 平成19年11月5日	1	
	DBA-FD1	「シビック」	FD1-1007296～FD1-1101030 平成18年1月10日～平成18年11月9日	3	
	ABA-FD2		FD2-1202415～FD2-1802811 平成19年6月6日～平成22年8月18日	9	
	DAA-FD3	「シビック ハイブリッド」	FD3-1003720～FD3-1402442 平成18年4月13日～平成22年1月23日	5	
	DBA-RT1	「クロスロード」	RT1-1001374～RT1-1011337 平成19年3月2日～平成22年3月25日	4	
	DBA-RT2		RT2-1000405 平成19年3月1日	1	
	DBA-RT3		RT3-1000146～RT3-1010322 平成19年2月8日～平成22年8月5日	7	
	DBA-RT4		RT4-1000291～RT4-1006604 平成19年2月7日～平成22年6月17日	5	
	DBA-GJ1	「エアウェイブ」	GJ1-1001097～GJ1-1311783 平成17年3月26日～平成21年5月21日	12	
	DBA-GJ2		GJ2-1000189～GJ2-1100762 平成17年3月29日～平成18年4月24日	4	
	CBA-BE1	「エディックス」	BE1-1009194～BE1-1010707 平成17年1月17日～平成17年3月7日	4	
	DBA-BE3		BE3-1006376 平成16年9月4日	1	
	DBA-GK1	「モビリオ スパイク」	GK1-1202966～GK1-1216645 平成18年1月10日～平成18年9月22日	3	
	DBA-GB1	「モビリオ」	GB1-1603553 平成19年11月26日	1	
DBA-KB1	「レジェンド」	KB1-1100299 平成17年9月26日	1		
	(計51型式)	(計21車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年3月26日～平成27年3月3日	(計767台)	