

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年7月25日

リコール届出番号	4543	リコール開始日	令和元年7月26日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 丸本 明	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	後写鏡（手動防眩ルームミラー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	手動防眩ルームミラーにおいて、ホルダと鏡面の接着方法が不適切なため、接着強度が不足しているものがある。そのため、接着が剥がれてホルダから鏡面が浮き上がり、最悪の場合、鏡面が脱落して、後方の交通状況等が確認できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、手動防眩ルームミラーを対策品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4543 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	6BA-BP5P	「MAZDA3」	BP5P-100006～BP5P-100120 平成31年3月5日～平成31年3月20日	115	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年3月5日～平成31年3月20日	(計115台)	