

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線42361 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和元年8月27日

リコール届出番号	4551	リコール開始日	令和元年8月28日	
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 代表取締役社長 中島 光彦		問い合わせ先: サービス部 TEL: 0120-723-406	
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキ配管)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキチャンバの配管接続部において、接続金具の選定が不適切なため、走行振動等によりブレーキ配管が大きく振れるものがある。そのため、振れによる応力によって当該金具のOリングが損傷してエアが漏れ、最悪の場合、制動力が低下する、または、ブレーキが引きずるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、接続金具を対策品に交換する。また、一部の車両においては、ブレーキ配管を接続金具に対応する長さのものに変更する。			
不具合件数	46件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール又は電話又は直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.4551のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トレクス	CTB345AE	-	CTB345AE001~CTB345AE005 平成29年8月21日~平成29年8月23日	4	
	PFB34113	-	PFB34113-6011 平成30年1月29日	1	
	PFB34118	-	PFB34118-6082~PFB34118-6088 平成29年3月25日~平成29年3月26日	4	
	PFB34120	-	PFB34120-6006 平成29年12月7日	1	
	PFG24112	-	PFG24112-6023~PFG24112-6418 平成29年4月2日~平成30年8月3日	60	
	PFN24103	-	PFN24103-6320~PFN24103-6321 平成30年2月22日	2	
	PFW246AH	-	PFW246AH001~PFW246AH011 平成29年7月26日~平成29年12月9日	10	
	PLB24103	-	PLB24103-6018~PLB24103-6022 平成29年8月21日	5	
	VFB24101	-	VFB24101-6137~VFB24101-6156 平成29年5月25日~平成29年7月5日	20	
トレクス	VFR346AB	-	VFR346AB001~VFR346AB002 平成29年7月19日~平成29年9月25日	2	
極東	KTT241S1	-	KTT241S1-0002~KTT241S1-0003 平成30年1月24日~平成30年3月8日	2	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トレクス	FCW220BC	-	FCW220BC001 平成29年2月21日	1	
	FCW223AA	-	FCW223AA001～FCW223AA002 平成29年11月23日～平成29年12月7日	2	
	FCW227AD	-	FCW227AD001～FCW227AD002 平成29年5月22日～平成29年6月19日	2	
	PLB24104	-	PLB24104-6001 平成29年6月29日	1	
	PLB339BZ	-	PLB339BZ001～PLB339BZ005 平成29年11月27日～平成29年12月17日	4	
	PLB34112	-	PLB34112-6004～PLB34112-6137 平成29年2月25日～平成30年7月7日	77	
	PLB34114	-	PLB34114-6001～PLB34114-6010 平成29年8月24日～平成30年6月25日	10	
	PLB341DE	-	PLB341DE001～PLB341DE002 平成29年3月1日～平成29年3月2日	2	
	PLB341DF	-	PLB341DF001～PLB341DF002 平成29年2月23日	2	
	PLB341DH	-	PLB341DH001～PLB341DH003 平成29年6月19日～平成29年9月11日	3	
	PLB345AB	-	PLB345AB001～PLB345AB005 平成29年4月24日	4	
	PLR341AL	-	PLR341AL001 平成29年5月8日	1	
	PLS341AK	-	PLS341AK001 平成29年4月4日	1	
	(計24型式)	-	(製作期間の全体の範囲) 平成29年2月21日～平成30年8月3日	(計221台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。