

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年10月30日

リコール届出番号	外-2942	リコール開始日	令和元年10月30日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス)http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	方向指示器(オンボードサプライコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	方向指示器において、オンボードサプライコントロールユニットのプログラムが不適切なため、運転者が不点灯状態を判別できず、保安基準第41条(方向指示器の基準)に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該コントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2942のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8UCULB	アウディ Q3 2.0Tq 132kw	WAUZZZ8U0FR017780~WAUZZZ8UXJR103462 平成27年3月28日~平成30年11月29日	2,128	
	ABA-8UCULC	アウディ Q3 2.0Tq 162kw	WAUZZZ8U0FR030805~WAUZZZ8UXHR052409 平成27年5月11日~平成29年7月24日	179	
	ABA-8UCZD	アウディ Q3 1.4T	WAUZZZ8U0FR030884~WAUZZZ8UXJR102148 平成27年5月11日~平成30年11月29日	1,885	
	ABA-8UCZGF	アウディ RSQ3	WUZZZ8U0FR900171~WUZZZ8UXJR900218 平成27年5月8日~平成30年9月13日	431	
	(計4型式)	(計4種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年3月28日~平成30年11月29日	4,623台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。