

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 2 年 2 月 27 日

リコール届出番号	外 - 2982	リコール開始日：準備出来次第	
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役 アンジェロ シモーネ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オート Mobil・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール) (製作者名： オート Mobil・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4160 シトロエンコール)		
不具合部位 (部品名)	燃料装置 (燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、ロールオーバーバルブフロートの成形金型の寸法が不適切なため、フロート部品のはめ込み部に隙間が生じているものがある。そのため、フロート内に燃料が入り込みバルブの機能が十分働かず、当該バルブからキャニスターに燃料が流れ、最悪の場合、警告灯が点灯しエンストが発生する、または、キャニスターから燃料がもれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを対策品に交換する。		
不具合件数	8 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2982のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-T95G05	「308」	VF3L35GNHFS181433～VF3L35GPHFS349239 平成27年11月9日～平成28年2月22日	63台	
シトロエン	ABA-B785G01	「C4 ピカソ」	VF73D5GZTFJ595304～VF73D5GZTFJ905886 平成27年5月1日～平成28年2月22日	174台	
	ABA-B7875G01		VF73A5GZTFJ593905～VF73A5GZTFJ904588 平成27年4月20日～平成28年11月11日	490台	
合計	計3型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 平成27年4月20日～平成28年11月11日	727台	