

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 2 年 2 月 27 日

リコール届出番号	外 - 2983	リコール開始日：準備出来次第	
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役 アンジェロ シモーネ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オート Mobil・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール) (製作者名： オート Mobil・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4160 シトロエンコール)		
不具合部位 (部品名)	排出ガス発散防止装置 (触媒装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	触媒装置において、材料の選定が不適切なため、触媒装置とフレキシブルパイプとの接続部の電位差により触媒側フランジに電蝕が発生することがある。そのため、当該フランジ部に穴があいて排気ガスがもれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、触媒装置を対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2983のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	LDA-T9BH01	「308」	VF3LBBHZWFS331884～VF3LBBHZWGS243687 平成28年6月15日～平成29年1月10日	387台	
	LDA-T9WBH01		VF3LCBHZWGS131179～VF3LCBHZWGS241576 平成28年6月23日～平成29年1月16日	291台	
シトロエン	LDA-B7BH01	「C4」	VF7NCBHZTGY513322～VF7NCBHZTGY561838 平成28年6月23日～平成29年7月12日	147台	
合計	計3型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 平成28年6月15日～平成29年7月12日	825台	