

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42361

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年4月1日

リコール届出番号	外-3009	リコール開始日	令和2年4月2日
届出者の氏名又は名称	キムコジャパン株式会社 代表取締役会長 王彦傑	製作国：台湾 製作者名：光陽工業股份有限公司 問い合わせ先：キムコジャパン株式会社 電話：0120-046-165	
不具合の部位（部品名）	①制動灯（制動灯スイッチ）②その他（USB充電コントローラー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①制動灯において、製造工程管理が不適切なため、前後輪の制動灯スイッチに接点不良が生じることがある。そのため、制動灯が点灯しなくなる、又は前後輪の制動灯スイッチが作動不良になった場合にスターターモーターが動かずエンジンが始動できなくなるおそれがある。 ②USB充電コンセントにおいて、使用条件の評価が不十分なため、2アンペア以上の機器を接続した場合に過剰電流が流れることがある。そのため、USB充電コントローラーが過熱し溶融して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、前後輪の制動灯スイッチを対策品に交換する。 ②全車両、電気回路に2アンペア・ヒューズ付き配線を追加する。		
不具合件数	①93件 ②0	事故の有無	なし
発見の動機	①市場からの情報による ②台湾本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール、電話、及び電子メール等にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車：車台番号付近に、外-3009のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
KYMCO	SR30JD	RACING S 150	RFBSR30JDHR270101 ～ RFBSR30JDJR270256 平成29年10月30日～平成30年2月12日	156台	①②
	SR25JC	RACING S 125	RFBSR25JCGR420101 ～ RFBSR25JCHR420571 平成28年10月25日～平成29年7月11日	471台	①②
			RFBSR25JCHB102975 ～ RFBSR25JCHB104741 平成28年7月27日～平成28年7月27日	4台	①②
	SR25JD	RFBSR25JDJR440124 ～ RFBSR30JDKR440239 平成29年12月8日～令和元年7月1日	116台	②	
		RFBSR25JDHR440101 ～ RFBSR25JDHR440112 平成29年12月8日	12台	①②	
	計3型式	計2車種	（輸入期間の全体の範囲） 平成28年7月27日～令和元年7月1日	（計759台）	①643 ②759

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。