

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線 42361

アドレス:<http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和2年4月15日

リコール届出番号	外-3010	リコール開始日	令和2年4月15日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役社長 大極 司	製作国 : フランス共和国 製作者名 : ルノー SA 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	車体(ボンネットラッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ボンネットラッチにおいて、ボルトの締め付け作業管理が不適切なため、固定ボルトの締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該ボルトが緩み、最悪の場合、走行中にボンネットが開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボンネットラッチ固定ボルトを規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-3010 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	ABA-DFM5P	「アルピーヌ A110」	VFAAEFD0059280376～VFAAEFD0562511072 平成30年2月1日～平成31年2月11日	340	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年2月1日～平成31年2月11日	(計340台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。