

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年7月27日

リコール届出番号	外-3041	リコール開始日	準備できしだい
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 ミヒャエル キルシュ	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハー・ツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ライン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ラインにおいて、耐熱評価が不十分なため、耐熱性が不足している。そのため、エンジンルーム内の高温に晒されると当該ラインに亀裂が生じ、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ラインを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-3041のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の 台数	備考
ポルシェ	ABA-E3K40A	Cayenne Turbo	WP1ZZZ9YZKDA90235~WP1ZZZ9YZLDA89205 平成30年5月22日~令和2年4月15日	379	
	3LA-E3L40A	Cayenne Turbo S	WP1ZZZ9YZLDA52116~WP1ZZZ9YZLDA92847 令和元年11月12日~令和2年6月1日	23	
	(計2型式)	(計2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年5月22日~令和2年6月1日	(計402台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。