

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和2年9月2日

リコール届出番号	外-3089	リコール開始日	令和2年9月2日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	原動機 (エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニット (DME) のプログラムが不適切なため、O2 センサーからの情報を適切に評価することができず、エンジン警告灯を誤って点灯させる、又は、異常があるのに点灯しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニット (DME) のプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-3089 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
BMW	3BA-TS30	「BMW X3 M」	WBSTS02090LA57098 ~ WBSTS02040LA57560 平成 31 年 4 月 17 日 ~ 令和元年 8 月 23 日	63	
			WBSTS02070LT29287 ~ WBSTS020X0LT29798 令和元年 8 月 14 日 ~ 令和元年 11 月 27 日	61	
			WBSTS020409B07869 ~ WBSTS020009B57894 令和元年 10 月 13 日 ~ 令和元年 12 月 19 日	26	
		「BMW X4 M」	WBSUJ02000LC94621 ~ WBSUJ02050LC99670 平成 31 年 4 月 16 日 ~ 令和元年 10 月 3 日	151	
			WBSUJ020709B01152 ~ WBSUJ020309B65561 令和元年 10 月 8 日 ~ 令和元年 11 月 23 日	16	
	1 型式	2 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 31 年 4 月 16 日 ~ 令和元年 12 月 19 日	317 台	

【注意事項】上記の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれており、範囲は車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。