

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年1月19日

リコール届出番号	外-3156	リコール開始日	令和3年1月20日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス)http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	電気装置 (スターターオルタネーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スターターオルタネーターにおいて、製造公差の設定が不適切なため、ハウジングに隙間が生じているものがある。そのため、内部に水分が浸入し、スターターオルタネーター内の回路が短絡すると過熱して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スターターオルタネーターの識別番号を確認し、該当する場合は対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F2DKNF	アウディ A6 45Tq	WAUZZZF21LN045284～WAUZZZF2XLN043713 令和元年12月4日～令和2年3月13日	13	
	3AA-F2DKNS	アウディ A7SB 45Tq	WAUZZZF26LN017772 令和元年12月4日	1	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年12月4日～令和2年3月13日	(計14台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

本件は、令和2年6月30日付け届出番号「外-3052」で届出したものであるが、弊社インポートセンターでも同様の交換作業を行った上で車両を出荷しているものの、この中に作業を行わず出荷された車両が含まれているおそれがあるため、交換作業が実施されているか、再度確認を行うことを目的とし届出するものである。