

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和3年1月25日

リコール届出番号	外-3160	リコール開始日	令和3年1月25日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	原動機 (エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニット (DME) のプログラムが不適切なため、燃料タンク内で発生した蒸発ガスを適切に評価できないことがある。そのため、システムに異常があるにも関わらず、エンジン警告灯が点灯しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニット (DME) のプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-JF44M	「BMW M5」	WBSJF02010G577314 ~ WBSJF010X0G968091 平成29年11月24日 ~ 平成30年9月12日	148	
			WBSJF02050GA02541 ~ WBSJF020X0GA04995 平成29年12月7日 ~ 平成30年11月26日	524	
			WBSJF01060BS89920 ~ WBSJF01010BS92210 平成30年9月13日 ~ 令和元年5月9日	24	
			WBSJF02070BW64793 ~ WBSJF02090BW65380 平成30年11月26日 ~ 令和元年5月27日	34	
	3BA-JF44MM		WBSJF01060BS92641 ~ WBSJF01080BS92804 令和元年7月1日 ~ 令和元年7月16日	2	
			WBSJF02060BW65529 ~ WBSJF02070BW65555 令和元年7月12日 ~ 令和元年8月28日	3	
			WBSJF02040CD03020 ~ WBSJF01050CD81467 令和元年9月5日 ~ 令和元年12月3日	22	
	7BA-82CH44		WBSJF02000CE21050 ~ WBSJF02040CE51815 令和2年2月6日 ~ 令和2年3月11日	4	
			WBS82CH000CF01127 ~ WBS82CH070CF35890 令和2年7月14日 ~ 令和2年9月1日	6	
				WBS82CH040CE80556 令和2年7月23日	1

7BA-AE44M	「BMW M8 カブリオレ」	WBSDZ02010CD28204 ~ WBSDZ01080CD99272 令和元年 10 月 8 日 ~ 令和 2 年 1 月 9 日	20
		WBSDZ02090CE35436 ~ WBSDZ01060CE76026 令和 2 年 2 月 28 日 ~ 令和 2 年 6 月 17 日	3
		WBSDZ020X0CF03498 ~ WBSDZ02020CF18884 令和 2 年 7 月 16 日 ~ 令和 2 年 7 月 31 日	3
	「BMW M8 クーペ」	WBSAE02090CD28210 ~ WBSAE02000CD94922 令和元年 10 月 2 日 ~ 令和元年 12 月 16 日	69
		WBSAE02060CE00755 ~ WBSAE02000CE90811 令和 2 年 1 月 10 日 ~ 令和 2 年 7 月 23 日	16
		WBSAE01000CF01954 ~ WBSAE01020CF26905 令和 2 年 7 月 15 日 ~ 令和 2 年 8 月 21 日	2
3BA-GV44M	「BMW M8 グランクー ペ」	WBSGV02000CD34102 ~ WBSGV02020CD99307 令和元年 11 月 6 日 ~ 令和 2 年 1 月 13 日	36
		WBSGV02020CE00746 ~ WBSGV02030CE96466 令和 2 年 1 月 13 日 ~ 令和 2 年 7 月 27 日	21
		WBSGV02020CF01978 ~ WBSGV02030CF16201 令和 2 年 7 月 24 日 ~ 令和 2 年 7 月 28 日	3
3BA-JU44M	「BMW X5M」	WBSJU020209B02509 ~ WBSJU020509B90942 令和 2 年 1 月 24 日 ~ 令和 2 年 1 月 25 日	4
		WBSJU020709C04730 ~ WBSJU020X09C13132 令和 2 年 1 月 24 日 ~ 令和 2 年 1 月 28 日	16
		WBSJU020109D01678 ~ WBSJU020609D86985 令和 2 年 5 月 14 日 ~ 令和 2 年 8 月 12 日	5
	「BMW X6M」	WBSCY020609B31251 ~ WBSCY020309B99572 令和 2 年 1 月 24 日 ~ 令和 2 年 1 月 28 日	9
		WBSCY020409C02009 ~ WBSCY020209C15731 令和 2 年 1 月 24 日 ~ 令和 2 年 1 月 30 日	30
		WBSCY020409D62181 ~ WBSCY020309D86665 令和 2 年 7 月 22 日 ~ 令和 2 年 9 月 8 日	4
		WBSCY010209D45543 ~ WBSCY010009D59912 令和 2 年 7 月 10 日 ~ 令和 2 年 7 月 20 日	3
	6 型式	6 車種	(製作期間の全体範囲) 平成 29 年 11 月 24 日 ~ 令和 2 年 9 月 8 日

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。