改善箇所説明図



注) は、対策プログラムに書き換える部品を示す。

基準不適合の内容

エンジンコントロールユニット(DME)のプログラムが不適切なため、燃料タンク内で発生した蒸発ガスを適切に評価できないことがある。そのため、システムに異常があるにも関わらず、エンジン警告灯が点灯しないおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニット(DME)のプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別: 左リアドア ロアヒンジ取り付けボルト (下側) の頭に白ペンを塗布する。