

○国土交通省告示第551号

官公庁施設の建設等に関する法律（昭和二十六年法律第二百八十一号）第十三条第一項の規定に基づき、国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準を次のように定める。

平成17年 5月27日

国土交通大臣 北側 一雄

国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準

[平成17年 5月27日 国土交通省告示第551号]
[改正 令和6年 8月 1日 国土交通省告示第1060号]

第一 各省各庁の長は、建築物の營繕又は附帯施設の建設をした際の性能に応じ、通常の使用における劣化、摩耗等の状況を勘案して、その所管に属する建築物及びその附帯施設（以下「建築物等」という。）を計画的かつ効率的に保全しなければならない。

また、各省各庁の長は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準（平成六年建設省告示第二千三百七十九号）第四の規定により定められた建築物等の使用の条件及び方法に基づき、建築物等の適正な保全に努めなければならない。

第二 国家機関の建築物等は、別表第一（い）欄に掲げる建築物の敷地及び建築物の各部等に応じ、それぞれ同表（ろ）欄に掲げる支障がない状態に保全されているものとする。

第三 国家機関の建築物等は、第二に定めるもののほか、別表第二（い）欄に掲げる当該建築物等の特性、用途及び機能が、同表（ろ）欄に掲げる建築物の敷地及び建築物の各部等に応じ、それぞれ同表（は）欄に掲げる支障がない状態に保全されているものとする。

第四 各省各庁の長は、その所管に属する建築物等を適正に保全するため、建築物の敷地及び建築物の各部等に、別表第一（ろ）欄及び別表第二（は）欄に掲げる支障があると認めたときは、必要に応じ調査をし、当該損耗部材及び損耗部品の取替え、塗装、注油等の保守その他の必要な措置を適切な時期にとらなければならない。

附 則

この告示は、平成十七年六月一日から施行する。

別表第一（第二関係）

| (い) | (ろ) | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|----|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 建築物の敷地及び地盤面 | 著しいき裂、不陸、傾斜又は排水不良 | | | | | | |
| 構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第一条第三号に規定するものをいう。） | <table border="1"><tr><td>基礎</td><td>沈下、き裂その他の損傷、変形又は腐食</td></tr><tr><td>木造</td><td>イ 土台の内部に及ぶ腐朽 ロ 柱、はり等に傾斜を生じさせる木部の腐朽又は緊結金物のさびその他の腐食</td></tr><tr><td>組積造（補強コンクリートブロック造を除く。）</td><td>イ れんが、石その他の組積材料間の目地及び他の材料との取合部における著しいき裂又は移動を伴う緩み ロ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形</td></tr></table> | 基礎 | 沈下、き裂その他の損傷、変形又は腐食 | 木造 | イ 土台の内部に及ぶ腐朽 ロ 柱、はり等に傾斜を生じさせる木部の腐朽又は緊結金物のさびその他の腐食 | 組積造（補強コンクリートブロック造を除く。） | イ れんが、石その他の組積材料間の目地及び他の材料との取合部における著しいき裂又は移動を伴う緩み ロ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形 |
| 基礎 | 沈下、き裂その他の損傷、変形又は腐食 | | | | | | |
| 木造 | イ 土台の内部に及ぶ腐朽 ロ 柱、はり等に傾斜を生じさせる木部の腐朽又は緊結金物のさびその他の腐食 | | | | | | |
| 組積造（補強コンクリートブロック造を除く。） | イ れんが、石その他の組積材料間の目地及び他の材料との取合部における著しいき裂又は移動を伴う緩み ロ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形 | | | | | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ハ イ及びロに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食 |
| 補強コンクリートブロック造 | | <p>イ 鉄筋のさびが流れ出ているき裂その他の著しい損傷又は変形</p> <p>ロ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形</p> <p>ハ イ及びロに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食</p> |
| 鉄骨造 | | <p>イ 柱の脚部のコンクリートに生じている鉄筋のさびが流れ出ているき裂その他耐久性を損なうおそれがあるき裂</p> <p>ロ 柱又ははりにおける目視又はこれに類する方法（以下「目視等」という。）により認められる変形</p> <p>ハ 柱、はり、筋かい及びアンカーボルトにおける損傷又はさびその他の腐食（軽微なものを除く。）</p> <p>ニ 鉄骨の部材の接合部における緩み</p> <p>ホ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形</p> <p>ヘ イからホまでに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食</p> |
| 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 | | <p>イ 鉄筋のさびが流れ出ているき裂その他耐久性を損なうおそれがあるき裂</p> <p>ロ 柱又ははりにおける目視等により認められる変形</p> <p>ハ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形</p> <p>ニ イからハまでに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食</p> |
| 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する用途に供する建築物の部分及び高架水槽、冷却塔その他建築物の屋外に取り付けるもの（以下「建築非 | <p>屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁、パラペット及び建具</p> <p>高架水槽、冷却塔、手すり、煙突その他建築物の屋外に取り付けるもの</p> | <p>仕上げ材料、附属物その他の落下のおそれがあるき裂その他の損傷、変形、浮き若しくは腐食又は接合部における緩み</p> <p>落下のおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又は構造耐力上主要な部分その他の部分との接合部における緩み</p> |

| | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 構造部材」という。) | | |
| 床及び階段 | 共通 | 人の通行及び物品の積載又は運搬に支障を及ぼすき裂その他の損傷、変形又は腐食 |
| | 居室の床 | 使用上の支障となる振動が発生するき裂その他の損傷、変形又は腐食 |
| | モルタル、タイル、石、ビニル製床材その他の建築材料を使用する床 | 建築材料のはく離又は浮き |
| | 二重床 | 著しいがたつき |
| | 階段その他に用いる滑り止め | 滑り防止に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はぐらつき |
| | 視覚障害者誘導用ブロック等 | 視覚障害者の誘導その他に支障を及ぼすおそれがある建築材料のはく離、浮き又は変退色 |
| | 床点検口 | 著しいがたつき又は開閉不良 |
| 防火区画を構成する各部分（防火戸 その他の防火設備を含む。）その他 防火上主要な部分 | 防火区画を構成する床、壁、柱及びはり | あらかじめ設定された防火性能を損なうおそれがあるき裂その他の損傷 |
| | 防火扉、防火シャッター及び防火ダンパー | あらかじめ設定された防火性能を損なうおそれがある作動不良又はき裂その他の損傷、変形若しくは腐食 |
| 屋根、外壁その他の雨水の浸入を防止し、又は排除するための建築物の部分 | | <p>イ 建築物又はその内部への雨水の浸入により、当該建築物の耐久性を損ない、又は当該建築物及び物品の損壊若しくは汚損を生じさせるおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食</p> <p>ロ コンクリート、モルタル、タイル、石、瓦、金属製カーテンウォールその他の建築材料のはく離又はこれらの接合部における緩み</p> <p>ハ ルーフドレン及びといの排水不良</p> |
| 静穏を必要とする室 | | 壁、窓、出入り口その他当該室と当該室以外の部分を区画する部分の防音上支障を及ぼすき裂その他の損傷、変形又は腐食 |
| 建具 | 共通 | <p>イ 開閉不良又は施錠若しくは解錠の不良</p> <p>ロ 気密性を損ない、かつ、室内環境に悪影響を及ぼすき裂その他の損傷、変形又は腐食</p> |

| | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 自動扉その他自動的に開閉するもの | センサー、制動装置その他の安全装置の作動不良 |
| 階段、バルコニーその他の建築物の部分に設ける防護柵、手すりその他 | | 安全かつ円滑な利用に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又は接合部における緩み |
| 屋内及び屋外の案内表示 | | 容易に確認でき、かつ、利用者を目的地に円滑に誘導することに支障を及ぼすき裂その他の損傷、変形、腐食若しくは汚損、変退色又は脱落 |
| 建築設備 | 共通 | 建築物の用途、規模その他の特性に応じて、あらかじめ設定された機能の著しい低下 |
| | 設備機器 | イ 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又は接合部における緩み ロ 大規模な地震が発生した後、当該設備機器の移動、転倒、落下又は破損による損害の拡大を防止するための建築物の構造耐力上主要な部分その他の部分への固定の不備 |
| | 配線、配管及び風道その他のダクト | 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又は接合部における緩み |
| | 昇降機 | イ 安全装置の作動不良 ロ ガイドレール、巻上機等の損傷、変形又は腐食 |
| | 排煙設備 | 排煙機、排煙口及び非常電源の作動不良、排煙口からの通気不良又は排煙風道の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食 |
| | 換気設備 | 換気装置の作動不良、排気口及び給気口の通気不良又は排気筒、排気口、給気口及び風道の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食 |
| | 非常用の照明設備 | 照明の点灯不良又は予備電源の作動不良 |
| | 給水設備及び排水設備 | 配管の著しいき裂その他の損傷、変形又は腐食 |
| 煙突、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物等 | | 転倒又は落下のおそれがある傾斜、き裂その他の損傷若しくは腐食、接合部における緩み又は水抜穴の排水不良 |
| 駐車場及び敷地内の通路 | | 人及び車両の安全かつ円滑な通行又は物品の安全かつ円滑な運搬に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はコンクリー |

| | |
|--|---------------------------------|
| | ト、タイル、石、アスファルト・コンクリートその他の材料のはく離 |
|--|---------------------------------|

別表第二（第三関係）

| (い) | (ろ) | (は) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 積雪、凍結その他による被害が生ずるおそれがある地域における建築物等 | 屋根、外壁、屋外の建築設備その他の屋外に面する部分 | 積雪、凍結その他により、落下その他の屋外の安全上支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食 |
| 災害応急対策を行うために必要な建築物等（災害対策の指揮、災害情報の伝達等の施設及び救護施設をいう。） | 災害応急対策を行う拠点となる室、これらの機能を維持するために必要な室又はこれらの室を結ぶ廊下その他の通路 | 大規模な地震が発生した場合に災害応急対策の支障となる損傷又は移動等を生じさせるおそれがある建築非構造部材のき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はモルタル、タイル、建築用ボードその他の建築材料のはく離若しくはこれらの接合部における緩み |
| | 水防板、水防壁、逆流防止弁その他の水防設備 | 建築物等の浸水を防御する機能上支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食 |
| 危険物を貯蔵し、又は使用する建築物等 | 危険物を貯蔵し、又は使用する室 | 大規模な地震が発生した場合に危険物の管理上支障となる損傷又は移動等を生じさせるおそれがある建築非構造部材のき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はモルタル、タイル、建築用ボードその他の建築材料のはく離若しくはこれらの接合部における緩み |
| 不特定かつ多数の者が利用する建築物等 | 出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場、敷地内の通路その他の不特定かつ多数の者が利用する部分 | 高齢者、身体障害者等の円滑な利用に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はコンクリート、モルタル、タイル、石、ビニル製床材その他の材料のはく離 |
| 免震構造又は制振構造の建築物等 | 免震装置又は制振装置 | 免震又は制振の効果を損なうおそれがある部材及び機構のき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はこれらの接合部における緩み |