

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年10月17日

リコール届出番号	4576	リコール開始日	令和元年10月17日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	ブローバイガス還元装置(PCVバルブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブローバイガス還元装置において、PCVバルブの材質特性に対する曲げ加工設定値が不適切なため、クランクケース接続部の耐久性が不足しているものがある。そのため、当該接続部の破損により燃焼室にエンジンオイルが浸入し燃焼、マフラーから多量の白煙が発生して、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、PCVバルブを対策品に交換する。		
不具合件数	30件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4576のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-GK2	「インプレッサ」	GK2-002001 ~ GK2-004926 平成28年12月7日 ~ 平成30年1月31日	1,707	
	DBA-GK3		GK3-002001 ~ GK3-004307 平成28年12月7日 ~ 平成30年1月31日	1,382	
	DBA-GK6		GK6-002001 ~ GK6-006935 平成28年10月24日 ~ 平成30年3月5日	3,367	
	DBA-GK7		GK7-002001 ~ GK7-009961 平成28年10月24日 ~ 平成30年3月20日	5,844	
	DBA-GT2		GT2-002003 ~ GT2-034628 平成28年12月7日 ~ 平成30年4月19日	10,052	
	DBA-GT6		GT6-002001 ~ GT6-032868 平成28年10月3日 ~ 平成30年3月5日	10,631	
	DBA-GT3	「インプレッサ」	GT3-002001 ~ GT3-039827 平成28年12月7日 ~ 平成30年5月29日	12,568	
	DBA-GT7		「XV」	GT7-002001 ~ GT7-066697 平成28年10月3日 ~ 平成30年3月20日	37,676
	(8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年10月3日~平成30年5月29日	(計83,227台)	