

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年5月14日

リコール届出番号	4740	リコール開始日	令和2年5月15日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 代表執行役 加藤 隆雄 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	座席ベルト		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	第二席用右側座席ベルトにおいて、製造工程内の部品管理が不適切なため、左側座席ベルト用の部品を組み込んだものがある。そのため、衝突時に座席ベルトの引き出し性が悪化し、乗員の保護性能が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、第二席用右側座席ベルトを点検し、異品が組み込まれている場合は、座席ベルトを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4740のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	5LA-GG3W	「アウトランダー PHEV」	GG3W-0606849～GG3W-0700104 令和元年6月24日～令和元年9月3日	507 台	
	DBA-GF7W	「アウトランダー」	GF7W-0602031～GF7W-0700102 令和元年6月21日～令和元年9月3日	55 台	
	DBA-GF8W		GF8W-0601150～GF8W-0700102 令和元年6月21日～令和元年9月3日	96 台	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年6月21日～令和元年9月3日	(計 658 台)	