

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線42361
 アドレス：http://www. mlit. go. jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和2年7月31日

リコール届出番号	4782	リコール開始日	令和2年7月31日
届出者の氏名又は名称	株式会社 やまびこ 代表取締役社長執行役員 永尾 慶昭		問い合わせ先: 品質保証部 TEL 0428-32-6166
不具合の部位(部品名)	かじ取装置(ステアリングシリンダ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	四輪操舵の農業用薬剤散布車のかじ取装置において、かじ取装置の取付けボルトの締付トルクが不適切なため、操舵時にストoppに当てる操作を繰り返すと取付けボルトに緩みが発生するものがある。そのため、取付けボルトが脱落し、操舵が出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前輪及び後輪のかじ取装置の取付けボルトと座金を変更し、締付トルクを上げて締め付け、かつ座金によるボルトの回り止めを行う。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:全ユーザーを把握しているため特に周知は行わない。 ・改善実施済車には、運転席シリアルナンバーラベル横(車体の内側方向)にリコール届出No.4782 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
共立	YDM-S1085A	共立ステートスプレー SSVH1085FS	S1085A-1002 ~ S1085A-1154 平成31年3月13日~ 令和2年3月31日	152台
	(計1型式)	(計1車種)		(計152台)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。