

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年4月15日

リコール届出番号	4937	リコール開始日	令和3年4月16日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(リヤスタビライザ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤスタビライザのブラケットと車体の締結面において、使用過程でボルトが緩み、当該取り付け部にガタが生じて異音が発生することがある。そのまま使用を続けるとボルトが脱落する可能性があり、最悪の場合ブラケットが周辺部品を傷つけるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該取付ボルトの状態を点検し、規定トルクで締付けを行う。また、ボルトが脱落していた場合は、新品のボルトを取付ける。		
不具合件数	45件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-GT3	「XV」	GT3-027002～GT3-066822 平成29年4月21日～令和元年5月27日	16,634	
	DBA-GT7		GT7-040001～GT7-200176 平成29年4月21日～令和元年5月28日	39,953	
	5AA-GTE		GTE-002017～GTE-007689 平成30年9月12日～令和元年5月8日	5,671	
	5BA-SK9	「フォレスター」	SK9-002033～SK9-021058 平成30年7月3日～令和元年5月31日	19,025	
	5AA-SKE		SKE-002027～SKE-017309 平成30年8月24日～令和元年5月7日	15,277	
	(5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年4月21日～令和元年5月31日	(計96,560台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。