

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年 5月14日

リコール届出番号	4947	リコール開始日	令和3年 5月14日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低圧燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	29件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DAA-MN71S	「クロスビー」	MN71S-113528～MN71S-130885 平成30年4月9日～平成30年11月9日	16,934	
	3BA-JB64W	「ジムニー」	JB64W-100092～JB64W-112388 平成30年5月11日～平成30年11月28日	12,280	
	3BA-JB74W		JB74W-100036～JB74W-102725 平成30年6月1日～平成30年11月15日	2,685	
	DBA-MK32S 改	「スペーシア」	MK32S-452296～MK32S-452456 平成29年10月2日～平成29年12月13日	159	車いす 移動車
	DAA-MK42S 改		MK42S-217109～MK42S-225307 平成29年9月28日～平成29年12月25日	86	
	DAA-MK53S 改		MK53S-103809～MK53S-230284 平成30年1月25日～令和元年10月9日	1,776	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-MM32S 改	「フレア ワゴン」	MM32S-451485～MM32S-451544 平成29年10月4日～平成29年12月14日	60	車いす 移動車
	DAA-MM53S 改		MM53S-101472～MM53S-107939 平成30年3月16日～令和元年8月28日	220	
	(計8型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年9月28日～令和元年10月9日	(計34,200台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。