

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和3年5月20日

リコール届出番号	4959	リコール開始日	令和3年5月21日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 三部 敏宏		問い合わせ先 : お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位 (部品名)	後部反射器			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部反射器において、反射器を成型する条件管理が不適切なため、反射器内部の表面が正しく成型されていないものがある。そのため、反射光が散乱して保安基準第38条 (後部反射器の基準) に適合しないおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、後部反射器を良品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BL-NC56	「CBR400R」 「400X」	NC56-1002385～NC56-1002664 令和2年3月16日～令和2年5月22日	280	
			NC56-1100001～NC56-1101680 令和2年6月17日～令和3年2月23日	1,679	
	2BL-RH03	「CBR650R」 「CB650R」	RH03-1002354～RH03-1003313 令和2年2月24日～令和2年11月4日	960	
			RH03-1100011～RH03-1100650 令和2年11月30日～令和3年2月12日	637	
2BL-PC60	「Rebel 500」	PC60-1200005～PC60-1200524 令和2年3月24日～令和3年1月22日	520		
(計3型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年2月24日～令和3年2月23日	(計4,076台)		

交換修理用部品として出荷したもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
リフレックス リフレクタ	33741-KPL-902	令和2年2月4日～令和3年3月31日	131	
合計			(計131個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。