

# 改善箇所説明図



注)  は、良品に交換する部品を示す。

## 基準不適合の内容

高電圧バッテリーにおいて、製造時の工程が不適切なため、セルモジュール内に異物が混入しているものがある。そのため、バッテリー回路が短絡し、異常な電流が流れ放電して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

## 改善の内容

全車両、診断機で高電圧バッテリーセルモジュールを確認し、該当する場合はセルモジュールを良品に交換する。

識別：左フロントドア、ロワヒンジのボルトの頭に白ペイントを塗布する。