

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和3年10月21日

リコール届出番号	5035	リコール開始日	令和3年10月22日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 問い合わせ先: お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位 (部品名)	電気装置 (エンジンルームハーネス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッド車のエンジンルームハーネスにおいて、エンジンルームハーネスの配策が不適切なため、エンジン制御用コントロールユニットを固定しているブラケットとの隙が不足しているものがある。そのため、当該ハーネスがブラケットに干渉し電線の被覆が削られて短絡し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、その後再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンルームハーネス当該部位に干渉保護材を装着する。		
不具合件数	7件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DAA-HT32	「エクストレイル」	HT32-100102～HT32-160772 平成27年4月20日～令和2年8月6日	13,667	
	DAA-HNT32		HNT32-100029～HNT32-187505 平成27年4月20日～令和2年8月24日	50,449	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年4月20日～令和2年8月24日	(計64,116台)	