

令和3年11月12日  
自動車局 審査・リコール課

## 広田工業株式会社による自主改善の実施について

広田工業株式会社から、後付け用品として販売した縦型消火器ボックスにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

## 記

自主改善開始日	令和3年11月12日（金）
不具合の内容	ユーザーからの要望で出荷した縦型消火器ボックスにおいて、ヒンジピンの設定が不適切なため、走行時の振動によってピンが抜け落ちるものがある。そのため、蓋が脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。
自主改善の内容	全数、ヒンジピンが抜け落ちないように抜け防止板をヒンジ下部に取り付ける。
不具合件数	2件
事故の有無	無し
自動車利用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・対象部品の販売先が特定できたものは、直接電話連絡等で通知する。</li><li>・広田工業株式会社のインターネットホームページに掲載する。</li></ul>

対象の製品名	部品番号	対象部品製作期間	対象数
SUS 消火器ボックス 10型（縦型・角型）	2707210	令和2年2月～令和3年6月	344個
SUS 消火器ボックス 20型（縦型・角型）	2707220		97個
SUS304 305角型ボックス	2705350		176個
SUS304 400角型ボックス	2705400		133個
SUS304 縦・角型ボックス	2705460		258個
合計			1,008個

## 【問い合わせ先】

広田工業株式会社

TEL：06-6474-3827

受付時間：8：00～17：00（土日、祝日を除く）

国土交通省自動車局審査・リコール課  
リコール監理室 倉持・上久保  
電話 03-5253-8111（代表）（内線 42361）