

改善箇所説明図



【不具合内容】

ユーザーからの要望で出荷した縦型消火器ボックスにおいて、ヒンジピンの設定が不適切なため、走行時の振動によってピンが抜け落ちるものがある。そのため、蓋が脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

【自主改善の内容】

全数、ヒンジピンが抜け落ちないように抜け防止板をヒンジ下部に取り付ける。