

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年7月27日

リコール届出番号	2997	リコール開始日	平成24年7月27日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	冷却装置（導風板）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷却用の導風板において、強度が不足しているため、走行中の振動等により亀裂が発生するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、破断して路面に干渉し、最悪の場合、導風板の一部が脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該導風板を対策品と交換する。		
不具合件数	38件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2997のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	PA-AHW41	シビリアン	AHW41-035002～AHW41-036125 平成17年12月6日～平成19年8月25日	1,094	
	PA-AVW41		AVW41-035003～AVW41-035533 平成17年12月8日～平成19年8月28日	525	
	PA-AJW41		AJW41-035001～AJW41-035221 平成17年12月9日～平成19年8月10日	219	
	PA-ACW41		ACW41-035001～ACW41-035020 平成17年12月6日～平成19年6月9日	20	
	PDG-EHW41		EHW41-040002～EHW41-040821 平成20年6月4日～平成22年9月28日	816	
	PDG-EVW41		EVW41-040004～EVW41-040572 平成20年6月3日～平成22年9月7日	566	
	PDG-EJW41		EJW41-040005～EJW41-040145 平成20年6月3日～平成22年9月14日	141	
	PDG-ECW41		ECW41-040004～ECW41-040015 平成20年8月23日～平成22年5月27日	12	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ニッサン	ABG-DHW41	シビリアン	DHW41-040263～DHW41-040306 平成21年12月10日～平成22年7月29日	44	
	ABG-DVW41		DVW41-040341～DVW41-040389 平成21年12月10日～平成22年9月8日	49	
	ABG-DJW41		DJW41-040155～DJW41-040167 平成22年1月6日～平成22年9月15日	13	
	ABG-DCW41		DCW41-040106～DCW41-040108 平成21年12月18日～平成22年6月15日	3	
いすゞ	PDG-SEHW41	ジャーニー	EHW41-740001～EHW41-740036 平成20年6月12日～平成22年8月19日	36	
	PDG-SEVW41		EVW41-740001～EVW41-740015 平成20年8月6日～平成22年9月10日	15	
	PDG-SEJW41		EJW41-740001～EJW41-740013 平成20年10月22日～平成22年7月16日	13	
	PDG-SECW41		ECW41-740001～ECW41-740002 平成20年8月20日～平成22年4月9日	2	
	ABG-SDHW41		DHW41-740113～DHW41-740116 平成22年8月2日～平成22年8月20日	4	
	ABG-SDVW41		DVW41-740103 平成22年3月8日	1	
	(計 18 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年12月6日～平成22年9月28日	(計 3,573 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。