

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表


リコール届出日：平成22年3月11日

リコール届出番号	2484	リコール開始日	平成22年3月12日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 山内 孝	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	制動装置（駐車ブレーキ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駐車ブレーキレバーとラチェットを固定するピンのかしめが不適切なため、駐車ブレーキを操作した際、途中でラチェットが動かなくなるものがある。そのため、駐車ブレーキレバーが保持できず、駐車制動力が不足するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駐車ブレーキレバー一式を良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知の措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 2484 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	ABF-SK82V	「ボンゴ」	SK82V-407732～SK82V-407752 平成22年2月5日～平成22年2月9日	3	
	ADF-SKF2M		SKF2M-201707 平成22年2月2日	1	
	ADF-SKF2T		SKF2T-204935 平成22年2月8日	1	
	ADF-SKF2V		SKF2V-205378 平成22年2月3日	1	
	ABF-SKE6V	「ボンゴブローニイ」	SKE6V-402248 平成22年2月8日	1	
	ADF-SKF6V		SKF6V-201488 平成22年2月5日	1	
ニッサン	ABF-SK82TN	「バネット」	SK82TN-406804～SK82TN-406887 平成22年2月2日～平成22年2月12日	25	
	ABF-SK82MN		SK82MN-402936～SK82MN-402962 平成22年2月2日～平成22年2月10日	15	
	ABF-SK82LN		SK82LN-401236～SK82LN-401253 平成22年2月2日～平成22年2月12日	7	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
ニッサン	ADF-SKF2VN	「バネット」	SKF2VN-205531～SKF2VN-205568 平成22年2月2日～平成22年2月10日	22	
	ADF-SKF2MN		SKF2MN-202150～SKF2MN-202174 平成22年2月2日～平成22年2月10日	11	
	ADF-SKF2TN		SKF2TN-202660～SKF2TN-202681 平成22年2月2日～平成22年2月9日	11	
	ADF-SKF2LN		SKF2LN-201099 平成22年2月8日	1	
三菱	ADF-SKF2VM	「デリカ」	SKF2VM-200593 平成22年2月2日	1	
	ADF-SKF6VM		SKF6VM-200174 平成22年2月3日	1	
	(計15型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年2月2日～平成22年2月12日	(計102台)	

# 改善箇所説明図



駐車ブレーキレバーとラチェットを固定するピンのかしめが不適切なため、駐車ブレーキを操作した際、途中でラチェットが動かなくなるものがある。そのため、駐車ブレーキレバーが保持できず、駐車制動力が不足するおそれがある。

**改善の内容**  
全車両、駐車ブレーキレバー一式を良品と交換する。

注)  は交換部品を示す。

識別：右フロントドア下側のヒンジボルトの頭部に、黄色ペイントを塗布する。