

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年3月23日

リコール届出番号	5117	リコール開始日	令和4年3月24日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	後写鏡（助手席側ミラー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型トラックの助手席側ミラーにおいて、設計指示が不適切なため、正規より短いミラーステーを装着しているものがある。そのため、保安基準第44条の後方視界要件を満たさないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席側ミラー一式を点検し、誤ったミラーステーが装着されたものは正規品のミラー一式に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2DG-GDY231M	「日野デュトロ」	GDY231-0001846 令和3年11月19日	1	
	2PG-GDY281M		GDY281-0001667 令和3年11月25日	1	
トヨタ	2DG-GDY231	「トヨタダイト」	GDY231-0001028～GDY231-0002806 令和3年8月3日～令和4年2月2日	66	
	2PG-GDY231				
	2DG-GDY281		GDY281-0001002～GDY281-0002403 令和3年7月30日～令和4年1月24日	60	
	2PG-GDY281				
3BF-TRY230	TRY230-0500027～TRY230-0502443 令和3年8月23日～令和4年1月26日	77			
	(計7型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年7月30日～令和4年2月2日	(計205台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。