


# 改善箇所説明図




アダプティブヘッドライト

ヘッドライトコントロールユニット



**基準不適合部位**



注:  対策を施す部位を示す

アダプティブヘッドライトを制御するヘッドライトコントロールユニットにおいて、製造管理が不適切なため、ヘッドライトセンサーのキャリブレーションが適正に実施されていないものがある。そのため、車両の積載状態により、光軸が適正に修正されず、前照灯に係る保安基準第32条に適合しないおそれがある。

## 改善の内容

全車両、ヘッドライトコントロールユニットに、ヘッドライトセンサーに関わるキャリブレーションを実施する。

識別 : 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する