

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年10月24日

リコール届出番号	5223	リコール開始日	令和4年10月25日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡		問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位（部品名）	警音器（警音器）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックにおいて、警音器のボディの材質が不適切なため、インナーフェンダの隙間から侵入した融雪剤を含む水分が警音器にかかると、警音器内部が腐食することがある。そのため、警音器が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、警音器を対策品に交換する。また、一部の車両はインナーフェンダの隙間にシール剤を塗布する。		
不具合件数	278件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2DG-FC2ABA	「日野 レンジャー」	FC2AB-100018～FC2AB-115925 平成29年4月6日～令和元年9月13日	15,884	
	2KG-FC2ABA				
	2KG-FC2ABG				
	2PG-FC2ABA				
	2PG-FC2ABG				
	2DG-FD2ABA	FD2AB-100019～FD2AB-114733 平成29年4月11日～令和元年9月13日	14,696		
	2KG-FD2ABA				
	2KG-FD2ABG				
	2KG-FD2ABJ				
	2PG-FD2ABA				
	2PG-FD2ABG	FE2AB-100019～FE2AB-104284 平成29年4月7日～令和元年9月12日	4,260		
	2PG-FD2ABJ				
	2DG-FE2ABA				
	2KG-FE2ABA				
	2KG-FE2ABG				
2PG-FE2ABA					
2PG-FE2ABG					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考		
日野	2DG-FG2ABA 2KG-FG2ABA 2PG-FG2ABA	「日野 レンジャー」	FG2AB-100015～FG2AB-100145 平成29年9月30日～令和元年9月9日	131			
	2DG-FJ2ABA 2KG-FJ2ABA 2KG-FJ2ABG 2PG-FJ2ABA 2PG-FJ2ABG		FJ2AB-100016～FJ2AB-101186 平成29年5月9日～令和元年9月13日	1,169			
	2KG-FX2ABA		FX2AB-100015～FX2AB-100192 平成29年7月5日～令和元年9月9日	178			
	2DG-GC2ABA 2DG-GC2ABG 2KG-GC2ABA 2KG-GC2ABG 2PG-GC2ABA 2PG-GC2ABG		GC2AB-100016～GC2AB-101385 平成29年6月16日～令和元年9月16日	1,369			
	2DG-GD2ABA 2KG-GD2ABA 2KG-GD2ABG 2PG-GD2ABA 2PG-GD2ABG		GD2AB-100015～GD2AB-101381 平成29年4月22日～令和元年9月12日	1,367			
	2DG-GK2ABA 2KG-GK2ABA		GK2AB-100015～GK2AB-100676 平成29年9月21日～令和元年9月17日	662			
	2KG-GX2ABA 2PG-GX2ABA		GX2AB-100016～GX2AB-100757 平成29年4月5日～令和元年9月12日	742			
	(計41型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年4月5日～令和元年9月17日		(計40,458台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。