

連絡先：自動車局 審査・コール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年10月27日

リコール届出番号	外-3485	リコール開始日	令和4年10月27日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役社長 小川隼平	製作国：フランス共和国 製作者名：ルノー SA 問い合わせ先：ルノー・コール 電話：0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプのインタンクユニットにおいて、樹脂製インペラーとカバーのクリアランス設計値が不適切なため、燃料温度上昇等によって変形した樹脂製インペラーがカバーと接触することがある。そのため燃料ポンプモーターが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インタンクユニットを対策品と交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	7BA-BJAH5H	ルーテシア	VF1RJA00XL0813875～VF1RJA004L0813919 令和2年7月21日～令和2年7月22日	145台	
	3BA-BJAH5H		VF1RJA000L0813917～VF1RJA003M0821169 令和2年7月21日～令和2年12月15日	1,001台	
	7BA-HJBH5H	キャプチャー	VF1RJB006L0819369～VF1RJB009L0816143 令和2年10月1日～令和2年12月2日	249台	
	3BA-HJBH5H		VF1RJB007L0816299～VF1RJB005L0818889 令和2年11月6日～令和2年12月2日	240台	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年7月21日～令和2年12月15日	(計1,635台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

備考：本件は、令和3年4月13日付け届出番号「外3204」にてリコール届出したものですが、新たに対象となる車両が判明したため、対象を拡大し届出するものです。