

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和4年11月1日

リコール届出番号	外-3497	リコール開始日	準備できしだい
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	電気装置(リア信号検知制御モジュールコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	トランク内にあるリアSAM(信号検知制御モジュール)コントロールユニットにおいて、設置の位置が不適切なため、雨天時にトランクを使用する際にトランクリッドからの雨水がリアSAMに直接滴下することがある。そのため、電気的な故障が発生して関連する機能や装置の警告灯が点灯したり、灯火器類等の作動不良が発生したりする上、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアSAMコントロールユニットにカバーを装着する。なお、雨水の滴下による損傷がある場合は、関連する部位を新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-206041C	「C180」	W1K2060412F002106～W1K2060412F047149 令和3年8月17日～令和4年4月18日	306	右ハンドル
			W1K2060412R035934～W1K2060412R047191 令和4年4月25日～令和4年6月8日	230	
	5AA-206042C	「C200」	W1K2060422F002108～W1K2060422F048407 令和3年5月7日～令和4年5月19日	1,625	
			W1K2060422R009577～W1K2060422R047215 令和4年1月10日～令和4年6月8日	1,624	
5AA-206043C	「C200 4MATIC」	W1K2060432F002110～W1K2060432F046022 令和3年8月17日～令和4年4月4日	59		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-206043C	「C200 4MATIC」	W1K2060432R004178～W1K2060432R046646 令和4年3月24日～令和4年6月8日	433	右ハンドル
	3CA-206004C	「C220d」	W1K2060042F002111～W1K2060042F047831 令和3年5月7日～令和4年5月9日	1,209	
			W1K2060042R009918～W1K2060042R047237 令和4年1月10日～令和4年8月25日	1,200	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年5月7日～令和4年8月25日	(計6,686台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。