

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和4年11月21日

リコール届出番号	外-3514	リコール開始日	令和4年11月21日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	操舵装置 (ステアリング ホイール エレクトロニクス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリング ホイール エレクトロニクスのプログラムが不適切なため、ステアリング & レーン コントロール アシスト (LSA) とレーン チェンジ アシスト (SWA) は、HOD (ハンズ オフ ディテクション) に関する信号が正しく取得出来ない可能性がある。そのため、ステアリングホイールヒーターまたは車内暖房が有効の場合に、システムはドライバーの手がステアリングホイール上にあるかどうかを明確に検出できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリング ホイール エレクトロニクスを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーション メッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3BA-62BX15	「BMW 218i Active Tourer」	WBA62BX0707K70871 ~ WBA62BX0707K81675 令和4年3月15日 ~ 令和4年3月16日	16	
			WBA62BX0607L01009 ~ WBA62BX0007L31770 令和4年4月13日 ~ 令和4年6月2日	190	
	3DA-22BY20	「BMW 218d Active Tourer」	WBA22BY0507K68226 ~ WBA22BY0707K97839 令和4年2月17日 ~ 令和4年4月8日	20	
			WBA22BY0607L01010 ~ WBA22BY0407L32756 令和4年4月13日 ~ 令和4年6月3日	154	
	ZAA-12CF89A	「BMW iX xDrive40」	WBY12CF050CK10114 ~ WBY12CF020CK56113 令和4年2月17日 ~ 令和4年5月17日	21	
	ZAA-12CF89S		WBY12CF010CH83675 ~ WBY12CF060CH99578 令和3年9月2日 ~ 令和3年9月23日	187	
			WBY12CF000CJ01155 ~ WBY12CF010CJ99046 令和3年9月16日 ~ 令和4年1月27日	47	
	ZAA-22CF89A	「BMW iX xDrive50」	WBY12CF070CK00488 ~ WBY12CF040CK63435 令和4年1月27日 ~ 令和4年6月2日	115	
			WBY22CF010CH66153 ~ WBY22CF030CH66154 令和3年9月3日	2	
				WBY22CF090CJ01143 ~ WBY22CF080CJ92714 令和3年9月23日 ~ 令和4年1月20日	54

			WBY22CF080CK08622 ~ WBY22CF010CK60299 令和4年2月4日 ~ 令和4年6月1日	65	
	ZAA-31CF93A	「BMW iX M60」	WBY31CF070CK10112 ~ WBY32CF030CK57652 令和4年2月18日 ~ 令和4年5月19日	7	
	「6 型式」	「5 車種」	(製作期間の全体の範囲) 令和3年9月2日 ~ 令和4年6月3日	計 878 台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。