


## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

テレマティクスシステムの構成部品であるデータコミュニケーションモジュールにおいて、制御プログラムが不適切なため、車両製造後から一定期間経過後、通信機能が停止するものである。そのため、保安基準第43条の8（事故自動緊急通報装置の基準）に適合しない。

#### 改善内容

全車両、データコミュニケーションモジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

#### 識別

打刻車台番号6桁数字の語尾『下』に黄色ペイントを塗布する。

注:  は交換する部品を示す。