


改善箇所説明図



注：□ は、交換する部品を示す。

三角停止表示板において、製造管理が不適切なため、反射性の技術基準を満たさないおそれがある。

改善の内容

全車両、三角停止表示板の部品番号を確認し、該当するものは良品と交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3598、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

