


改善箇所の説明図



農業用薬剤散布車のセンター式駐車ブレーキ装置において、ブレーキ装置バックプレートに付けられたピンの溶接が不確実なものがあるため、駐車ブレーキをかけた状態で走行を行うと、ピンを溶接している部分がはがれピンが脱落するおそれがある。そのためブレーキを操作しても、停止状態を保持できなくなる。また、この状態で走行を続けると、最悪の場合、ブレーキ装置内部の部品がブレーキ軸部に噛み込み、走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、適切にピンが溶接されたバックプレートに交換する。

* 識別方法 運転席足元の製造プレート近傍にステッカー（NO.5367）を貼る。