

物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年10月12日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号 | 外-3703 | リコール開始日 | 令和5年10月12日 |
| 届出者の氏名又は名称 | フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアスシェーパース | | |
| | 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/ | | |
| 不具合の部位 (部品名) | かじ取装置 (フロントカメラ) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 運転支援システムのレーンガイド機能 (アダプティブクルーズアシストシステムの一部) の制御プログラムにおいて、開発時の評価が不十分なため、プログラムに不備がある。このため、ステアリングのハンズオフ検知時のシステム無効化に関する作動が、保安基準に適合していない。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該システム用のフロントカメラのコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 本国からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日対象台数が少数であり、確実に全てのユーザーを把握できるため、措置は講じない。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|-----------|-------------|---------------------------------|------------|----|
| アウディ | 3AA-F3DFY | アウディ Q3 35T | WAUZZZF31P1141115 令和5年7月31日 | 1 | |
| | (計1型式) | (計1車種) | (輸入期間の全体の範囲) 令和5年7月31日 | (計1台) | |

(備考)

本件は、令和5年7月4日付け届出番号「外-3644」で届け出たものであるが、生産工場に対策作業が正しく実施されなかった車両があったことが判明したため、対象車両を追加して届け出るものである。