少数台数の改善対策届出の公表について (令和5年12月分)

改善対策対象が少数である 1 0 0 台未満の届出について、令和 5 年 1 2 月は 1 件の届出がありましたので公表します。

1. 届出者:新潟トランシス株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	車名、型式、通称名等 対象台数 製作期間				
12月20日	686	車名:ニイガタ	4	令和5年11月22日~			
		型式:YDS-NR6B		令和5年12月19日			
		通称名:ニイガタ NR303 ロータリ					
		除雪車					
不具合の部位等	ロータリ除雪装置のシュート旋回リングにおいて、製造工程が不適切なため、油圧ホ						
	ースを保護するスプリングと旋回リングとのクリアランスが確保できず、旋回時に旋回						
	リングとスプリングが干渉することがある。そのため、旋回時に保護スプリングの動き						
	が阻害され、油圧ホースの接続部が損傷して油が漏れるおそれがある。						

【参考】

●令和5年12月の改善対策届出件数

		内 訳		
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満	
国産車	2 (+1)	1 (±0)	1 (+1)	
輸入車	1 (+1)	1 (+1)	O (± O)	
計	3 (+2)	2 (+1)	1 (+1)	

※ () 内は、対前年同月比

●令和5年度の改善対策総届出件数及び総対象台数

<速報値>

	届出件数			対 象 台 数		
	国産車	輸入車	合 計	国産車	輸入車	合 計
4	$1(\pm 0)$	$0(\pm 0)$	$1(\pm 0)$	744 (-30, 790)	$0(\pm 0)$	744 (-30, 790)
5	1 (-2)	$0(\pm 0)$	1 (-2)	16, 303 (+13, 875)	$0(\pm 0)$	16, 303 (+13, 875)
6	2 (+2)	1 (-1)	3 (+1)	785 (+785)	20 (-143, 627)	805 (-142, 842)
7	3 (+2)	4 (+4)	7 (+6)	79, 752 (-38, 141)	12, 542 (+12, 542)	92, 294 (-25, 599)
8	$0(\pm 0)$	3 (+3)	3 (+3)	$0(\pm 0)$	1, 191 (+1, 191)	1, 191 (+1, 191)
9	0 (-1)	$0(\pm 0)$	0 (-1)	0 (-165)	$0(\pm 0)$	0 (-165)
1 0	3 (+1)	$0(\pm 0)$	3 (+1)	21, 753 (-170, 870)	$0(\pm 0)$	21, 753 (-170, 870)
1 1	1(±0)	0 (-1)	1 (-1)	27 (+23)	0 (-925)	27 (-902)
1 2	2 (+1)	1 (+1)	3 (+2)	525, 572 (+525, 382)	6, 625 (+6, 625)	532, 197 (+532, 007)
小計	13 (+3)	9 (+6)	22 (+9)	644, 936 (+300, 099)	20, 378 (-124, 194)	665, 314 (+175, 905)

※ ()内は、対前年同月比

(問い合わせ先)

国土交通省物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室 千葉・筑紫

電話 03-5253-8111 (代表) (内線42361)