

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和6年2月8日

リコール届出番号	外-3758	リコール開始日	令和6年2月8日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	後退灯(左後退灯)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	リアSAM(信号制御および作動モジュール)コントロールユニットにおいて、製造ツールの管理が不適切なため基板に軽微な損傷が生じているものがある。そのため、使用過程で生じる振動等で損傷が進むことで基板内に短絡が発生し、左後退灯が常時点灯し続けるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアSAMコントロールユニットのプログラムを本不具合が生じた場合に、警告灯を点灯させるプログラムに書き換える。ただし、左後退灯が常時点灯している場合には、リアSAMコントロールユニットを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-167119C	「GLE300d 4MATIC」	WDC1671192A055957～WDC1671192A079579 令和元年7月24日～令和2年4月8日	215	右ハンドル
	3DA-167123	「GLE400d 4MATIC」	WDC1671232A055860～WDC1671232A078379 令和元年7月24日～令和2年10月14日	95	
	5AA-167159	「GLE450 4MATIC」	WDC1671592A055904～WDC1671592A080359 令和元年7月24日～令和2年8月25日	98	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年7月24日～令和2年10月14日	(計408台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。