

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年2月22日

リコール届出番号	5454	リコール開始日	令和6年2月22日
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 増田 長盛 問合せ先 : 品質保証部 TEL. 086-276-8176		
不具合品の部位(部品名)	動力伝達装置 (走行テンションバネ、走行テンションアームボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車の走行テンションにおいて、設計段階の評価が不十分な為、走行テンションバネ及び走行テンションアームボルトの強度が不足している。そのため、そのままの状態で使用を続けると、繰返し高応力がかかり、最悪の場合、当該部品が破損し、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、走行テンション関連部品を対策品に交換する。		
不適合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、機体右側面下部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo.5454のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	—	「YH6135」	L0012-100001~L0012-100098 令和5年2月15日~令和5年8月28日	89	
		「YH7135」	L0012-200001~L0012-200023 令和5年2月14日~令和5年9月5日	20	
	(計1型式)	(2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年2月14日~令和5年9月5日	(計109台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。走行テンションとは、エンジンの動力をトランスミッションに伝達する駆動ベルトの張力を制御する装置です。