

連絡先	物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年2月29日

リコール届出番号	5458	リコール開始日	令和6年3月1日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 代表執行役 加藤 隆雄	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860	
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキ配管コネクター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキ配管を接続するコネクターにおいて、製造設備の管理が不適切なため、加工精度が悪く、ブレーキ配管との接続部が密着不良となっているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、コネクターのシール部よりブレーキ液が漏れ、ブレーキ警告灯が点灯し、最悪の場合、制動距離が伸びるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキ配管のコネクターを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ZAB-U68V	「MINICAB-MiEV」	U68V-0901162～U68V-0902053 令和5年9月7日～令和5年11月21日	487 台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年9月7日～令和5年11月21日	(計 487 台)	