

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和6年5月8日

リコール届出番号	外-3808		リコール開始日: 令和6年5月8日		
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン (製作国: イギリス) 株式会社 (製作者名: トライアンフモーターサイクルズ社) 代表取締役 大貫陽介 (問い合わせ先: 03-6453-9810)				
不具合部位 (部品名)	原動機 (エンジンコントロールモジュール)				
基準不適合状態にあると認め る構造、装置又は性能の状 況及びその原因	エンジンコントロールモジュールにおいて、制御プログラムが不適切なため、周囲の温度が高くなおかつ渋滞路を走行するとエンジンが異常に高温になる場合がある。そのため、そのまま走行を続けるとオーバーヒートを起こし、走行不能となるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、対策版エンジンコントロールモジュール用ソフトを再設定する。				
不具合件数	48 件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車特 定整備事業者等に周知させ るための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。</li> <li>● 自動車特定整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>● 弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備 考
トライアンフ	2BL-PSJ1200	「スピードトリプ ルRS」	SMTS3P01SCNAF0034 ~ SMTS3P01SCPBD0781 令和3年3月3日~令和4年5月20日	297	
	8BL-PSJ1200	「スピードトリプ ルRS」	SMTS3P01SCNAV7693 ~ SMTS3P01SCRBR2765 令和3年8月16日~令和4年9月5日	74	
		「スピードトリプ ルRR」	SMTS3P02SCNAW2207 ~ SMTS3P02SCRBN0365 令和3年9月8日~令和5年4月26日	296	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体範囲) 令和3年3月3日~令和5年4月26日	(計667台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。