

改善箇所説明図



DHU (ディスプレイヘッドユニット) において、制御プログラムが不適切なため、EVシステム始動時に、ディスプレイの画面がテストパターン(カラーバー)になることがある。そのため、後退時車両直後確認画像、速度計及び警告灯等が表示されないおそれがある。

改善の内容

- 全車両、DHUのプログラムを対策プログラムに書き換える。
なお、改善のためのプログラムの書き換えは、下記のいずれかで行う。
- 販売店に入庫して診断機により実施する。
 - 対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。

識別

作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るプログラムのバージョンが、1.3以上であることにより識別する。

注： は処置をする部品を示す。