

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年6月20日

リコール届出番号	5496	リコール開始日	令和6年6月21日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 代表執行役 加藤 隆雄 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	制動装置（衝突被害軽減ブレーキシステム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	衝突被害軽減ブレーキシステム(以下、FCM)において、フロントレーダーECUの制御プログラムが不適切なため、炎天下の駐車等でフロントカメラの温度上昇によりFCMが一時的に停止した場合、FCM停止状態を示す「FCM OFF表示灯」の点灯および「FCM作動表示灯」の点滅が、共に数秒で消灯する。そのため、「FCM OFF表示灯」が継続して点灯しないことにより、保安基準第12条(制動装置の基準)に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、フロントレーダーECUの制御プログラムを対策仕様に書き替える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ZAB-U69V	「MINICAB-MiEV」	U69V-0000206～U69V-0001119 令和5年12月26日～令和6年3月12日	681 台	
ニッサン	ZAB-U79V	「クリッパー」	U79V-0000201～U79V-0000336 令和6年2月2日～令和6年3月13日	73 台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年12月26日～令和6年3月13日	(計 754 台)	