

連絡先： 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 06 年 06 月 21 日

リコール届出番号	外-3824	リコール開始日	令和 06 年 06 月 21 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ：https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(フロントサスペンションボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサスペンションにおいて、アッパーコントロールアームとナックルを組付けているボルトの締付作業が不適切なため、ボルトに傷がついているものがある。このため、ボルトが折損し、前輪を適切に保持できず、最悪の場合、車両の走行安定性を損なって事故に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントサスペンション(左右)の当該ボルトを新品に交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	3LA-WL20	「グランド チェロキー」	1C4RJYK60P8765189~1C4RJYK6XP8824023 令和 04 年 12 月 26 日~令和 06 年 03 月 04 日	136 台	
ジープ	3LA-WL20A	「グランド チェロキー」	1C4RJYN60P8725853~1C4RJYN6XP8868177 令和 04 年 12 月 05 日~令和 06 年 03 月 04 日	237 台	
ジープ	7BA-WL20	「グランド チェロキー」	1C4PJHKN0N8638776~1C4PJHKNXP8863581 令和 04 年 06 月 26 日~令和 05 年 12 月 19 日	822 台	
ジープ	7BA-WL36L	「グランド チェロキーL」	1C4RJKJG0N8522132~1C4RJKKGXP8893011 令和 03 年 11 月 30 日~令和 06 年 03 月 04 日	1,337 台	
ジープ	7BA-WL36LA	「グランド チェロキーL」	1C4RJKNG0M8176365~1C4RJKNGXP8874650 令和 03 年 10 月 22 日~令和 05 年 12 月 19 日	667 台	
ジープ	7LA-WL20A	「グランド チェロキー」	1C4RJYN64N8500901 令和 04 年 01 月 05 日	1 台	
	(6 型式)	(2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 03 年 10 月 22 日~令和 06 年 03 月 04 日	(計 3,200 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。