

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年7月4日

リコール届出番号	5509	リコール開始日	令和6年7月5日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン	問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397	
不具合の部位(部品名)	かじ取装置 (ハンドル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスにおいて、ハンドル固定ボルトの締付け工程が不適切なため、当該ボルトを取付けずに出荷された車両がある。そのため、ハンドルがシャフトから外れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハンドル固定ボルトを点検し、取付けられていない場合は当該ボルトを規定トルクで締付け、取付けられていた場合は規定トルクで締付ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2TG-MS06GP	「ふそうエアロエース」	MS06GP-10003～MS06GP-95524 平成29年6月9日～令和6年5月29日	2,647	
		「ふそうエアロクイーン」	MS06GP-10001～MS06GP-95525 平成29年7月12日～令和6年4月26日	470	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年6月9日～令和6年5月29日	(計3,117台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。