


改善箇所説明図



電源線固定用フランジナット

- (1) スターター、オルタネーター、
フロント ジャンプ スタート ポイント出力用
- (2) 後部キャビン・ヒューズボックス出力用
- (3) エンジン・ヒューズボックス出力用

基準不適合発生箇所

12V バッテリーヒューズボックスの電源線を固定している3か所のナットにおいて、製造工程での締付トルクが不足しているため、使用過程で緩むことがある。そのため、車両の供給電力が損なわれ、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できないおそれがある。

改善の内容

対象全車両、当該箇所の固定用六角鋸歯状フランジナットを、対策品の平ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャーへ交換し、12Nmで締め付ける。

発熱によりヒューズボックスが損傷している場合、交換をする。

は、交換部品を示す。

識別：車台番号打刻の3桁目上部に白色のペイントを塗布する。