

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年7月18日

|                                  |   |         |                                   |
|----------------------------------|---|---------|-----------------------------------|
| リコール届出番号                         | 5512  | リコール開始日 | 令和6年7月19日                         |
| 届出者の氏名又は名称                       | スズキ株式会社<br>代表取締役社長 鈴木 俊宏  |         | 問い合わせ先：お客様相談室<br>TEL 0120-402-253 |
| 不具合の部位（部品名）                      | 電気装置（イグニッションコイル）  |         |                                   |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | イグニッションコイルのハイテンションコードにおいて、製造管理が不適切なため、異品を装着したのがある。そのため、走行時の屈曲の繰り返しにより亀裂が発生し、そのまま使用を続けると、断線してエンジンが停止し再始動できなくなるおそれがある。<br>また、ハイテンションコードに亀裂が発生した状態で被水した場合、点火出力がリークして車速センサーやスロットルポジションセンサーが破損し、車速表示不良や、始動不良となるおそれがある。 |         |                                   |
| 改善措置の内容                          | 全車両、イグニッションコイルのハイテンションコードを点検し、異品が装着されていた場合には、イグニッションコイル（ハイテンションコード含む）を正規品と交換する。<br>また、該当車の車速センサーが破損していた場合には新品と交換し、スロットルポジションセンサーが破損していた場合にはスロットルボディを新品と交換する。  |         |                                   |
| 不具合の件数                           | 53件   | 事故の有無   | 無し                                |
| 発見の動機                            | 社内からの情報による。   |         |                                   |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>  |         |                                   |

| 車名  | 型式        | 通称名        | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間                   | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|------------|---|------------|----|
| スズキ | 8BJ-DP12H | 「アドレス125」  | DP12H-100028～DP12H-101765<br>令和4年9月5日～令和5年9月6日  | 1,244      |    |
|     | 8BJ-EA12J | 「アヴェニス125」 | EA12J-100032～EA12J-101384<br>令和4年10月3日～令和5年4月4日 | 942        |    |
|     | (計2型式)    | (計2車種)     | (製作期間の全体の範囲)<br>令和4年9月5日～令和5年9月6日               | (計2,186台)  |    |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。