

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年8月1日

リコール届出番号	外-3847	リコール開始日	準備整い次第
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ フォン・ヴィッツェンドルフ 問合せ先:ポルシェジャパン(株)		製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハー・ツェー ・エフ・ポルシェ・アクティエンゲゼルシャフト ポルシェカスタマーケアセンター 電話:0120-846-911
不具合の部位 (部品名)	制動装置 (ブレーキホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置において、設計が不適切なため、前輪用ブレーキホースの長さが不足している。そのため、そのままの状態で使用を続けると、操舵角によりブレーキホース端部に過大な負荷がかかり、ブレーキホースに亀裂が発生する。最悪の場合、ブレーキ液が漏れて警告灯が点灯し、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前輪用ブレーキホースおよびブラケットを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	＊ 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 ＊ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ＊ 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ZAA-J1MB	Taycan 4S	WP0ZZZY1ZMSA24071～WP0ZZZY1ZMSA33417 令和2年10月19日～令和4年1月6日	330	
	ZAA-J1NB		WP0ZZZY1ZMSA76445～WP0ZZZY1ZMSA63206 令和3年8月27日～令和6年4月1日	389	
	ZAA-J1MC	Taycan Turbo	WP0ZZZY1ZMSA55072～WP0ZZZY1ZMSA58773 令和2年10月19日～令和3年12月8日	104	
	ZAA-J1NC		WP0ZZZY1ZMSA85164～WP0ZZZY1ZMSA66174 令和3年7月28日～令和6年5月10日	135	
	ZAA-J1SO		WP0ZZZY1ZSSA75203 令和6年7月1日	1	
	ZAA-J1MD	Taycan Turbo S	WP0ZZZY1ZMSA55122～WP0ZZZY1ZMSA58845 令和2年10月19日～令和3年12月8日	114	
	ZAA-J1ND		WP0ZZZY1ZNSA50088～WP0ZZZY1ZMSA50414 令和3年12月1日～令和6年3月25日	94	
	ZAA-J1NA1	Taycan	WP0ZZZY1ZMSA01681～WP0ZZZY1ZMSA02559 令和3年5月10日～令和6年2月29日	367	
	ZAA-J1NA1C		WP0ZZZY1ZMSA01653～WP0ZZZY1ZMSA02561 令和3年5月10日～令和6年4月4日	491	
	ZAA-J1NA2	Taycan 4	WP0ZZZY1ZMSA67124～WP0ZZZY1ZMSA56514 令和3年7月7日～令和6年4月23日	275	
ZAA-J1NE	Taycan GTS	WP0ZZZY1ZNSA57265～WP0ZZZY1ZMSA44184 令和4年3月18日～令和6年2月29日	304		
(計11型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年10月19日～令和6年7月1日	(計2,604台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。